

SEZNAM TOTÁLNÍCH STANIC VHODNÝCH PRO MĚŘENÍ JEŘÁBOVÝCH DRAH

Trimble

5601 *)
5601 DR200+ *)
S6 HP
S8 DRHP

* jen v nadstandardní výbavě s
přesným dálkoměrem ($\pm 1\text{mm} + 2\text{ppm}$)

Leica

TC2000
TC2002
TC1800
TCM1800
TCA1800
TC2003
TCA2003
TC1201+
TCR1201+
TCRM1201+
TCA1201+
TCP1201+
TCRA1201+
TCRP1201+
TC1202+
TCR1202+
TCRM1202+
TCA1202+
TCP1202+
TCRA1202+
TCRP1202+
TS11 1"
TS11 2"
TS15 1"
TS15 2"
TS09 Ultra
TS30
TS50
TDM5000
TDA5000
TDM5005
TDA5005
TCA5005
TDRA6000

Sokkia

NET2B
NET2100
NET1200
NET1
NET05

Topcon

MS1A
MS05A

Zeiss

Elta S10